

Le 20/10/2018

COMMANDE N°

45

Dana de Janato
VUC 2018 0046579

ACTIVITE DE BOUPENTIVIS

Emballages :

1 Maintenance Compresseur L45RS N° C10093899001
2 à 14 5824

4 Vidange

5 Niveau d'huile (Compresseur L45RS)

6 Changement filtre séparateur joints

7 " " huile

8 " " Air

9 " " Filtre entrée Air avec électrique

10 Soutirage Adaptor Nettoyage Air Filtré

11 " " Grille entrée d'air

12 Nettoyage compresseur électrique

13 ~~Reprise fuite huile : Recherche fuite par la~~

14 ~~Remplacement de la bague de la valve~~

15 ~~Voir par et pressuriser une Bague adhésive~~

16 ~~Rechargeur filtre huile~~

17 " " Air DOUTANT

18 Vérification Système Soutirage Condensat

19 " " Purge OK

21 Fourniture : 1 kit CK140-1

22 " " CK140-1

23 1 XUKT 14

24 40 litres Compresseur L45RS

25 1 172075 XH

26 1 172075 X1

27 1 Recycleur Filtre d'Air Huile

Mo + Def

Travail

F. O. Fat. Machine

