

DATE

29/08/23

LIVRAISON N°

50

EXPÉDITEUR
SFACS Industrie

Société Fluides Air Comprimé Services

Sarl au Capital de 8000.00 €

3065 rte de Montfalcon

26350 MONTRIGAUD

Tél. : 09 61 31 16 40 - Fax : 04 86 55 63 01

Site Web : www.sfacs-industrie.fr

Siret : 518 702 998 00023 - RCS Romans - FR 865 187 029 98

DESTINATAIRE

Prisme Peca

Le grand Lamps

Réf. commande : _____

Emballage : _____

Port : _____

Conditions de paiement : _____

EXACOMPTA

L29 N° CD 1004 888 000 1 e 29 27510Hr

- Defaut T° → plus d'huile (huile
perdue autour du comp)

- Niveau huile

- Recherche fuite : Bague à terre légère
fuite.- Suspicion ouverture tuyau e surveiller
Essai pdt plus d'1H 8,5 b 84°CPrévoir O'WAMAT 12 (cdmote) + accouplement
L18 + Bague à terre.

Faire devis

Fournitures : 1 Jerrican 20 l compair
(10% de dév) fait dépannage.
Frais (K)

Bloc Vis N° 58740320 / GD4GI / GA122AL 1395P

Reçu les marchandises ci-dessus en bon état

Signature :

A _____ le _____

Nous nous réservons la propriété des marchandises jusqu'au paiement intégral de notre facture.

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

2. Next, gather relevant information and data. This may involve research, consultation with experts, or collecting data from various sources.

3. Once the information is gathered, analyze it to identify patterns, trends, and key factors that influence the outcome.

4. Based on the analysis, develop a plan or strategy to address the problem. This plan should outline the steps to be taken and the resources required.

5. Implement the plan and monitor the progress. This involves executing the tasks and regularly checking the results to ensure they align with the goals.

6. Finally, evaluate the outcome and draw conclusions. This involves comparing the results with the initial objectives and identifying any areas for improvement.