

DATE

18/04/2024

LIVRAISON N°

41

EXPÉDITEUR

SFACS Industrie

Société Fluides Air Comprimé Services

Sarl au capital de 8000,00 €

Siège Social : Les Meulles

26350 MONTRIGAUD

Tél. 09 61 31 16 40 - Fax 04 86 55 63 01

Site Web : www.sfacs-industrie.fr

Siret : 518 702 998 00023 - RCS Romans - FR 865 187 029 98

DESTINATAIRE

PIERRE PULET SIGNALISATION
26150 DIE

Réf. commande :

Emballage

Port :

Conditions de paiement :

EXACOMPTA

Maintenance Compresseur L 18AS C) 100-167 P5001 (9014)	2,5 Bars
Vidange Niveau d'huile	changer Problème sur le Niveau
changement filtre <u>Séparateur</u>	changer le Bouchon Niveau
" " à l'huile	" balle entrée air
" " " Air	
" Kit clapet Aspiration	
" " " Pression minimum	
" Tamis F/S Air Armoire électrique	
Soufflage Radiateur	
changement Filtres Niveau	
" Kit filtre séparateur de condensats	
- Vérification Sèche soufflé Condenseurs	
Test purge OK	
Fournitures : CK 9100-1	
10CK 4100-252-AS (Séparateur à charge)	
10CK 8100-2	Problème
1811092	
1-51 30052	
10XVKT 11BF1	
10sydage filtre d'huile	

M. Pulett
Contract
Fournisseur

Reçu les marchandises ci-dessus en bon état

Signature :

A

le

Nous nous réservons la propriété des marchandises jusqu'au paiement intégral de notre facture.

