

Date

26/07/2018

LIVRAISON N°

32

EXPÉDITEUR

SFACS
Industrie

DESTINATAIRE

MICHAL Préfa

Réf. Commande : Emballages : Port :

Mode d'expédition :

Conditions de paiement :

Code monnaie ISO



1	* Intervention sur compresseur
2	Devlbiss HP10 à 19 223 H/s
3	
4	- Défaut température + Fuite d'huile
5	
6	- Recherche Panne - Température
7	- Filtre à huile perçé
8	
9	- Remise à Niveau d'huile
10	- changement du filtre
11	- Soufflage radiateur
12	- Après plusieurs essais pour de
13	déclenchement de température
14	
15	- constatation compresseur trop chaud (condition Météo)
16	- ouverture de la façade Avant.
17	
18	- Mise en place d'une grille de protection
19	- Hors compresseur: remise en état purge Auto Ligneux EXT →
20	(Pour Info prise de la température avec appareil thermique)
21	en charge ≈ 58° à 62°
22	
23	→ soufflage radiateur Secheur
24	1/0 pas d'opération

MICHAL
Préfa
405 Ch. du Pouloux - 38270 BEAUREPAIRE
Tél. 04 74 84 81 00 - Fax 04 74 84 18 81
TVA : FR03 430 204 338 (00013) - SIREN de 150 008 6

Reçu les marchandises ci-dessus en bon état

Signature

A le