

Date 28/01/22

LIVRAISON N°

36

EXPÉDITEUR

SFACS Industrie
Société Fluides Air Comprimé Services
Sarl au capital de 8000,00 €
Siège Social : Les Meuilles
26350 MONTRIGAUD
Tél. 09 61 31 16 40 - Fax 04 86 55 63 01
Site Web : www.sfacs-industrie.fr
Siret : 518 702 958 00023 - RCS Romans - FR 865 187 029 98

DESTINATAIRE

ROTOR

La Baume Hostun

Réf. Commande : Emballages : Port :

Mode d'expédition :

Conditions de paiement :

Code monnaie ISO



1	Maintenance Cycle 218 à 26861Hrs	
2		
3	- Vidange / Niveau huile	
4	- Changement filtre air, huile, sep.	
5	- Vérif réspirant huile	
6	- Soufflage radiateur (colmaté)	
7	- Embr OK	
8	Recherche fuite d'huile → raccord réspirant HS	
9	+ machine joint torique au bouchon remplissage	
10	- charge et raccord réspirant	
11	- Essai + Nettoyage fond comp en gros	
12	- Sèche : charge et purge + soufflage radiateur	
13	- FR chargé cartouches	
14		
15	△ Prochaine fois prévoir 2 Union MF 1/2	
16	pour les purges des filtres (éviter de déboucher fil)	
17		
18	Fournitures : 1 SH 56191	1 Bidon 52 LVP 4
19	1 - OV 6074	1 Service 25 LVP 4
20	1 - Sa 13116	1 raccord condé 1/4" 408
21	1 - F 6 P 036	
22	1 - F 6 ? 036 H	
23	1 - Purge + raccord (F 666...)	
24		

Rotom

Siège Social

Rue des Lauriers

26730 EYMEUX - LA BAUME D'HOSTUN
Tél. 04 75 47 39 28 - Fax: 04 75 47 39 46

Reçu les marchandises ci-dessus en bon état

pour l'entretien