

Date 26/03/2018

LIVRAISON N°

5

EXPÉDITEUR

SFACS  
Industrie

DESTINATAIRE

MPG

ST ETIENNE de S'geoir

Réf. Commande : \_\_\_\_\_ Emballages : \_\_\_\_\_ Port : \_\_\_\_\_

Mode d'expédition : \_\_\_\_\_

Conditions de paiement : \_\_\_\_\_

Code monnaie ISO



|    |  |     |  |
|----|--|-----|--|
| 1  | Intervention sur compresseur - L18 RS      |     |  |
| 2  | N° CD 10018442001 à 20481 Hrs.             |     |  |
| 3  |  |     |  |
| 4  | - Défaut = sensor R2                       |     |  |
| 5  | Temp comp.                                 |     |  |
| 6  |  |     |  |
| 7  | - Sensor R2 . 20478 h. à 6°46,03.          |     |  |
| 8  | Moteur 31s 1340 rpm 5,1 bars               |     |  |
| 9  |  |     |  |
| 10 | - Temp comp 20478 h. à 6°46,03.            |     |  |
| 11 | Moteur 31s 1340 rpm 5,2 bars. 118°         |     |  |
| 12 |  |     |  |
| 13 | - Vérification visuel. RAs.                |     |  |
| 14 |  |     |  |
| 15 | - Vérification connection de l'ensemble    |     |  |
| 16 |  |     |  |
| 17 | - Suspension d'un flanc en fonctionnement. |     |  |
| 18 | de la sonde R2.                            |     |  |
| 19 | - Nettoyage grille d'entrée d'air.         |     |  |
| 20 |  |     |  |
| 21 |  |     |  |
| 22 |  |     |  |
| 23 | 1/9 1                                      | 130 |  |
| 24 | francky et déplacement                     |     |  |

Reçu les marchandises ci-dessus en bon état

A

le

Signature